

Auswertung Visual Tree Risk Assessment (VTA) und ökologische Bewertung pro Baum																				
Baum	B'Art	BHD	H	Volumen	ØKrone	Zone	d-Strasse	VTA Beurteilung				Öko Beurteilung		Massnahmen						
#		[cm]	[m]	[m3]	[m]	1) <10 m	[m]	Vital.	Num	Prio	Prio neu	Kommentar	Num	Kommentar	Empfehlung	Konsens	Entscheid	Ausführung 8./9.3.21		
1	Eiche	135	34	18,90	21	2	15	2	3	B		Bei Sitzbank; Totast entfernen	18	Wertvoll	Baumpflege 2021/22			Kronenpflege		
2	Buche	65	34	4,80	13	2	15	2	1	C	C	10 m zur Bank, geringes Risiko	6	Geringe Bedeutung	Gelegentlich fällen					
3	Eiche	111	30	13,20	20	2	17	2	3	B		14 m zur Bank, Nassschnee!	23	Sehr wertvoll	Baumpflege 2021/22			Kronenpflege		
4	Buche	22	15	0,40	6	1	10	0,5	1	A	A	5 m Fussweg, zerfallend	4	Geringe Bedeutung	Fällen	Einverstanden	Fällen			
5	Eiche	62	30	4,20	7	1	11	0,5	1	A		7 m zur Bank, gefährlich	19	Wertvoll	Fällen	Einverstanden, wenn möglich Skelett für seltene Flechtenarten stehen lassen.	Fällen, allenfalls Skelett stehen lassen, also auf ca. 10 m Höhe kappen	Gefällt, 100-jährig		
6	Eiche	87	27	8,20	14	1	5	1	1	A		2 m zur Bank, gefährlich	19	Wertvoll	Fällen		Gestumpft			
7	Eiche	61	32	4,20	8	1	1	0,5	1	A		Sehr gefährlich!	14	Mittlere Bedeutung	Fällen		Gestumpft			
8	Eiche	71	35	5,40	10	1	6	1	2	A	A	Wenn #7 weg, zu exponiert	14	Mittlere Bedeutung	Stumpen					
9	Eiche	94	37	9,80	15	1	9	1,5	2	C	A	Stabil, Düräste im Bestand	16	Wertvoll	Stumpen			Kronenpflege		
10	Buche	37	18	1,45	10	1	9	2	1	C	C	Nicht gefährlich; längerfristig?	7	Geringe Bedeutung	Gelegentlich fällen					
11	Buche	35	20	1,15	8	1	2	4	2	B		Recht vital	2	Unbedeutend	VTA Sommer			Gefällt		
12	Buche	25	12	0,60	10	1	5	3	2	B	C	Unterdrückt, aber Potenzial ok	4	Geringe Bedeutung	VTA Sommer					
13	Buche	88	20	9,00	15	1	6	1	1	A	C	Versteckte Fäulnis möglich	8	Geringe Bedeutung	Fällen	Einverstanden	Fällen			
14	Eiche	73	25	6,00	13	1	4	1	2	A	A	Hängt ausladend, Nassschnee!	16	Wertvoll	Stumpen	Einverstanden	Baldige Baumpflege			
15	Eiche	73	37	6,00	12	2	14	0,5	2	B		Unten vital, oben absterbend	17	Wertvoll	VTA Sommer					
16	Eiche	102	32	11,40	20	1	6	1,5	3	A	B	Gefährliche Äste zur Strasse	22	Sehr wertvoll	Baumpflege sofort	Einverstanden	Baldige Baumpflege			
17	Eiche	95	30	9,80	14	1	5	3	1	A		Umsturzgefahr!	18	Wertvoll	Fällen	möglich Skelett für seltene Flechtenarten stehen lassen.	stehen lassen, also auf ca. 10 m Höhe kappen	Gestumpft		
18	Eiche	59	27	3,70	14	1	5	2	2	B	A	Ausladende Äste Parkplatz	16	Wertvoll	Stumpen					
19	Buche	35	23	1,15	7	1	9	2	1	C	C	Unterdrückt, wenig Zukunft	1	Unbedeutend	Gelegentlich fällen					
20	B'Ahorn	30	20	0,85	8	1	6	4	4	C	C	Vital, aber unter Konkurrenz	3	Artendiversität	Konkurrenten fällen					
21	Eiche	79	35	6,60	12	2	11	3	4	C	C	Einseitig, aber stabil+vital	20	Wertvoll	Nichts nötig					
22	Eiche	108	35	13,20	17	1	17	3	2	A	A	Grosses Schadenpotenzial, vital	25	Sehr wertvoll	Baumpflege	Einverstanden	Baldige Baumpflege			
23	Eiche	86	38	8,20	12	1	7	0,5	1	A		Absterbend, gefährlich	20	Sehr wertvoll	Fällen	möglich Skelett für seltene Flechtenarten stehen lassen.	stehen lassen, also auf ca. 10 m Höhe kappen	Gestumpft		
24	Buche	57	37	3,70	12	1	4	0,5	1	A		Sehr gefährlich!	9	Mittlere Bedeutung	Fällen	Einverstanden	Fällen	Gefällt		
25	Eiche	84	34	8,20	14	1	1	2	2	A		Stark einseitig, wenig vital	19	Wertvoll	Baumpflege, später fällen	Einverstanden	Baldige Baumpflege	Kronenpflege		
26	Eiche	83	37	7,40	15	1	1	2	3	B		Stark hängend, +-stabil, vital	16	Wertvoll	Zugversuch, Baumpflege	Einverstanden	Baldige Baumpflege	Kronenpflege		
27	Eiche	91	37	9,00	15	1	2	2,5	3	B		Einseitig, +-stabil, vital	17	Wertvoll	Baumpflege 2021/22			Kronenpflege		
28	Eiche	68	35	5,40	10	1	9	2,5	2	B	B	Stabilität unklar wenn Nachbar weg	18	Wertvoll	VTA Sommer					
29	Buche	56	30	3,70	13	1	8	2	1	A	C	Im Bestand; waldbauliches Problem	4	Geringe Bedeutung	Nichts nötig					
30	Buche	45	18	2,20	12	1	2	3	1	C		Sehr einseitig, evtl. versteckte Schäden	4	Geringe Bedeutung	Gelegentlich fällen			Gefällt		
31	Buche	39	18	1,45	9	1	6	3	1	C	C	Stockausschlag, +-vital	1	Geringe Bedeutung	Gelegentlich fällen					
32	Buche	66	29	4,80	14	1	3	1,5	1	C	B	Wenig standfest, hängend	9	Mittlere Bedeutung	Gelegentlich fällen					
33	Eiche	73	37	6,00	13	1	7	2	1	C	B	Sehr einseitig+gestosen, Nassschnee!	12	Mittlere Bedeutung	Gelegentlich fällen					
34	Buche	72	35	6,00	14	1	1	4	3	B	B	Vital, aber schräg zu Bocciabahn	4	Geringe Bedeutung	Stumpen					
35	Buche	51	36	2,70	16	1	6	0	1	C	A	Stark hängend, abgestorben!	10	Mittlere Bedeutung	Fällen, so bald wie möglich!					
36	Buche	30	25	0,85	8	1	6	0,5	1	C	A	Absterbend	1	Geringe Bedeutung	Fällen, so bald wie möglich!					

Auswertung Visual Tree Risk Assessment (VTA) und ökologische Bewertung pro Baum																			
Baum	B'Art	BHD	H	Volumen	ØKrone	Zone	d-Strasse	VTA Beurteilung				Öko Beurteilung		Massnahmen					
#		[cm]	[m]	[m3]	[m]	1) <10 m	[m]	Vital.	Num	Prio	Prio neu	Kommentar	Num	Kommentar	Empfehlung	Konsens	Entscheid	Ausführung 8./9.3.21	
37	Eiche	85	38	8,20	19	2	12	1,5	3	B	B	Nicht unmittelbar gefährlich	23	Sehr wertvoll	Baumpflege + VTA Sommer				
38	Eiche	103	26	11,40	20	1	10	3	3	A	B	Wenig gefährlich, ausser Haus unten in 10-20 J.	23	Sehr wertvoll	Kronenpflege im Winter	Bewohner Rainpark möchten die Eiche erhalten	Abklärung, ob Baumpflege möglich ist.		
39	B'Ahorn	41	26	1,80	6	1	9	3	4	B	B	Kein direktes Risiko; waldbauliches Problem	5	Geringe Bedeutung	Beobachten	Keine Priorität	Kann als Kollektiv mit der Eiche bleiben, sofern diese nicht gefällt wird.		
40	B'Ahorn	28	20	0,85	5	1	10	3	4	B	B	Kein direktes Risiko, etwas hängend	4	Geringe Bedeutung	Beobachten	Keine Priorität			
41	Eiche	59	35	3,70	8	1	4	2	2	B	B	Kein direktes Risiko	19	Wertvoll	VTA Sommer				
42	Buche	40	25	1,80	8	1	5	3	2	B	B	Stockausschlag, vital; T-Flecken?	2	Unbedeutend	VTA Sommer				
43	B'Ahorn	26	20	0,60	5	1	3	3	1	C	B	1m zur Bank, zu wenig vital	3	Unbedeutend	Gelegentlich fällen				
44	Eiche	63	38	4,20	10	2	15	1,5	4	B	B	Kein direktes Risiko	15	Wertvoll	Nichts nötig				
45	Buche	76	38	6,60	16	2	12	1,5	4	B	B	Im Bestand, obere Krone Trockenstress	11	Mittlere Bedeutung	VTA Sommer				
46	Eiche	81	27	7,40	16	1	1	0,5	1	A		Grosses Schadenpotenzial, nicht vital	19	Wertvoll	Fällen	Sicherheit 1st; Stamm mit grober Borke soll für rare Flechten verbleiben	Fällen, allenfalls Skelett stehen lassen, also auf ca. 10 m Höhe kappen	Gefällt, 100-jährig	
47	Eiche	81	28	7,40	14	1	12	1,5	1	A		Grosses Schadenpotenzial für Pausenplatz (Arena)	20	Wertvoll	Fällen			Teils gestumpft, Kronenpflege	
48	Eiche	69	26	5,40	12	1	3	0,5	1	A		Grosses Schadenpotenzial für Pausenplatz (Sitzbank)	18	Wertvoll	Fällen			Gestumpft	
Bärletwald Westrand (Neuaufnahmen ab 01.07.2021)																			
49	Eiche	98	43	10,60	16	1	2	2	4		C	Potenziell für Sitzbank gefährlich, aber jetzt noch gut.	17	Wertvoll	Beobachten				
50	Buche	64	14	2,00	14	1	2	3	1		B	Hängt direkt über Bank, ist niedrig wegen Stammbruch; langfristig faul	17	Mittel bis wertvoll	In 2-3 Jahren neu beurteilen				
51	Buche	80	43	7,40	16	1	1	3	3		A	Kronenpflege ist dringend	12	Mittlere Bedeutung	Kronenpflege im Winter				
52	Eiche	67	25	4,80	12	1	4	2	3		A	Kronenpflege ist dringend	18	Mittel bis wertvoll	Kronenpflege im Winter				
53	Eiche	91	40	9,00	14	1	5	3	4		C	Kein Handlungsbedarf	17	Mittel bis wertvoll	Beobachten				
54	Buche	80	45	7,40	10	1	2	1	1		A	Aus waldbaulichen Gründen fällen; Kronenpflege auch möglich	9	Wenig bedeutend	Fällen oder Kronenpflege				
55	Eiche	71	42	5,40	14	1	1	1,5	2		A	Stark Stumpen wegen Pilzbefall	17	Wertvoll	Stumpen				
56	Eiche	115	42	14,10	26	1	2	3	3		A	Charakterbaum! Schrägstand über Waldstrasse; Dürräste	18	Wertvoll	Kronenpflege im Winter				
57	Buche	109	40	13,20	20	1	1	1	1		A	Einzelbaum ganz im NW bei Feuerstellen; sehr gefährlich	14	Mittlere Bedeutung	Fällen				
Bärletwald Ostrand (Neuaufnahmen ab 02.07.2021)																			
58	Esche	53	33	3,20	12	1	2	3	1		A	Risse --> Fäulnisgefahr und direkt bei Arena	n.a.	Wenig bedeutend	Fällen				
59	Eschen	27	25	1,50	10	1	3	2	1		A	Insgesamt 6 Stockausschläge; könnten auf Pausenplatz fallen	1	Wenig bedeutend	Fällen				
60	Eiche	64	33	4,80	12	1	8	3	4		C	Stabiler Baum, wenig Totäste	15	Mittel bis wertvoll	Beobachten				
61	Eiche	67	33	4,80	12	2	15	3	4		C	Keine direkte Gefährdung	12	Mittlere Bedeutung	Beobachten				
Nicht nummerierte Bäume zwischen #43 (Sitzbank) und Arena, auf ca. 100 m Länge verteilt:																			
Buchen, 2 Stück westlich der Arena						1	2	1			A	Sehr gefährliche Fäulnis!	Fällen, so bald wie möglich!						
Ca. 5 Buchen und 2 Eschen						1	2	1			B	Nicht sehr dringend, aber nicht zukunftstauglich	Gelegentlich fällen						
Ohne Nr. gefällt: 1 Ei-Stumpf zu Parz. 399				1 Ei BHD ca. 80 cm, 173-jährig, Parz. 1789				3 Es um				östlichen Abschnitt				Eingriff im März 2021:			
Neue Prioritäten:				A = Winter 2022		B = Winter 2024/25		C = kann warten						Total gefällt: 11					
Codierung VTA:				Vital. (Krone)		0=abgestorben		4=Exploration						Total gestumpft: 4					
Codierung Öko:				Theoretisches Maximum sind 27 Punkte								Num (Handlungsbedarf) 1= Fällen 2=Stumpen (neu) 3=Baumpflege 4=Kein Handlungsbedarf				Total Kronenpflege: 6			